


SR 561 Kaptur TH3

Części zamienne / Akcesoria

PL



Nr.	Część	Nr zamówienia
1.	O-ring do węża	R06-0202
2.	Kaptur	R06-5001
3.	Nagłowie	R06-5002
4.	Taśma przeciwpotna	R06-0504
5.	Wąż	R06-5003
6.	Adapter dla węża	T06-5001
	SR 5226 Chusteczki do czyszczenia. Opakowanie 50 szt.	H09-0401